



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042

KATSEPROTOKOLL NR. TL2021/V1954K**Terviseohutuslabor****VEE ANALÜÜS**

Töö tellija: Otepää Veevärk AS (10273845), Kastolatsi tee, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond 67404, , tel: +372 7664890, veevark@otepvesi.ee; kool@nuustaku.edu.ee

Proovivõtukoht: Pühajärve tee 22, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond

Veeallika liik: Veevärgivesi Proov toodud laborisse: 13.07.2021 13:50

Proovivõtja nimi: Heili Pokk, at.nr.1990/21 Analüüs alustatud: 13.07.2021 13:58

Proov võetud: 13.07.2021 9:10 Analüüs lõpetatud: 14.07.2021 11:35

Proovi tunnuscode: Protokoll vormistatud: 14.07.2021 11:43

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Elektrijuhtivus	509	2500	µS/cm	V34-COND
Hägusus (NTU)	6,6		NTU	V02-KOL
Lõhn (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
Maitse (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
Mangaan	< 10	50	µg/l	V42-KOL
pH	7,5	6,5 kuni 9,5	pH ühik	V05-POT
Raud	< 20	200	µg/l	V37-KOL
Värvus (Pt/Co skaala)	0		mg/l Pt	V39-VIS

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 24.septembri 2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“.

vanemspetsialist: Getlin Kartau

juhtivspetsialist: Asso Kangro

Tartu labor
Aadress: Põllu 1a, 50303 Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: +372 5809 3071 (klienditeenindus)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 12554



lk. 1 (1)